

赤外線通信がうまくいかないときには

○免責事項

本資料に掲載する情報については、注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。株式会社アフレルは本資料の使用ならびに閲覧によって生じるいかなる損害にも責任を負いかねます。また、本資料の情報は予告無く変更される場合があります。

※各製品名及びサービス名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。


作成日:2009/10/15

1. 赤外線通信がうまくいかないときには

1. RCXとIRタワーを向かい合わせに置き、ファームウェアのダウンロードやプログラムの転送をする場合に、RCXの液晶ディスプレイに表示されるカウンターの値が、同じ範囲の数字を何度も繰り返し表示するときがあります。このときには、赤外線通信がうまくいっていません。
2. RCXとIRタワーをおおい隠すように厚手の紙や、ノートをかぶせると、通信がしやすくなります。
3. 途中で通信エラーになったときには、RCXをリセットして、はじめから転送し直してください。



同じ範囲の数字を何度も繰り返すことがあります



厚手の紙やノートをかぶせて、通信しやすくなります