

■移動ブロック—ステアリングと回転量（回転、度、cm、インチ）の関係

回転		
ステアリング (※)	モーターの回転数 (実測) (単位: 回転)	
	左	右
100	-1.01	-1.00
75	-1.62	0.37
50	-1.36	0.63
25	-1.21	0.82
0	-1.01	1.00
-25	-0.82	1.18
-50	-0.63	1.36
-75	-0.38	1.63
100	1.00	1.00

度		
ステアリング (※)	モーターの回転角度 (実測) (単位: 度)	
	左	右
100	-360	-361
75	-584	136
50	-491	226
25	-425	293
0	-360	360
-25	-293	424
-50	-226	491
-75	-133	586
100	359	359

cm		
ステアリング (※)	モーターの回転数 (実測) (単位: 回転)	
	左	右
100	-1.00	-1.00
75	-1.62	0.37
50	-1.36	0.63
25	-1.18	0.81
0	-1.00	1.00
-25	-0.81	1.18
-50	-0.63	1.36
-75	-0.38	1.62
100	0.99	1.00

※2020/01/23現在 最新バージョンのSPIKEアプリに基づく情報です。

※仕様はアプリのアップデートによって変更される場合があります。

※インチを指定した場合の結果は、cmを指定した場合の計測結果を参考にしてください。

(2020/01/23現在)